









Naar inhoudsopgave, inleiding, instructie, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9a, 9b, 10, 11, 12

6 Waarschuwingssignalering

(Warning signs)

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen-vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	3521.01 (90) 3522.01 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor elektrische spanning aanwezig is. Place in areas where there is danger of high voltage.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3521.02 (90) 3522.02 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar algemeen gevaar aanwezig is. Place in areas where there is general danger.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3521.03 (90) 3522.03 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor giftige stoffen is. Place in areas where there is danger of toxic materials.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3521.04 (90) 3522.04 (200) 3523.04 (300) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar ontvlambare stoffen aanwezig of opgeslagen zijn. Place in areas where inflammable materials are present or stored.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3521.05 (90) 3522.05 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen met explosieve stoffen. Place in areas with explosive materials.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	3521.07 (90) 3522.07 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor hangende lasten is. Place in areas where there is danger of hanging loads.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pictogram	Product code (maten in mm.)	Toepassing Area of implementation	Binnen- vaart Inland shipping	Zeevaart Sea-going vessels
	3521.08 (90) 3522.08 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor radioactieve straling is. Place in areas where there is danger of radioactive radiation.		
	3521.09 (90) 3522.09 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor bijtende stoffen is. Place in areas where there is danger of caustic substances.		
	3521.12 (90) 3522.12 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor uitglijden is. Place in areas where there is danger of slipping.		
	3521.14 (90) 3522.14 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor beklemmen door bewegende delen is. Place in areas where there is danger of being trapped by moving parts.		
	3521.26 (90) 3522.26 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar gevaar voor niet ioniserende straling is, bijvoorbeeld nabij radar e.d. Place in areas where there is danger of non-ionising radiation, e.g. near radar, etc.		
	3521.41 (90) 3522.41 (200) ARBO (Polypropyleen) (Polypropylene)	Aanbrengen op plaatsen waar accu's zijn opgesteld. Place in areas where batteries are located.		